

Retningslinjer for medarbejdere og eksterne håndværkere m.fl., der udfører arbejde på renseanlæg

► Indledning

Ophold og arbejde på renseanlæggene kan indebære en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Det er derfor vigtigt, at såvel medarbejdere som eksterne håndværkere, besøgene m.fl. overholder nogle få, men vigtige retningslinjer ved arbejde og færdsel på renseanlæggene.

Ved alt arbejde på renseanlæggene skal arbejdsmiljølovens regler overholdes, herunder reglerne beskrevet i Kloakbekendtgørelsen.

► Inden arbejdet

Før arbejdet igangsættes, skal du kontakte driftslederen eller driftslederassistenten, der vil sørge for at give dig instruktion om arbejdet og de tilhørende hygiejne- og sikkerhedsforanstaltninger – herunder om du må arbejde alene. For arbejde i områder hvor der er risiko for eksplosion, skal du også følge sikkerhedsreglen "Generelle regler".

Ind- og udskrivning

Du skal tjekke dig ind/ud på whiteboardtavlen, der er placeret i forgangen til kontoret, ved ankomst og afgang fra renseanlægget.

Vaccination

Du skal være vaccineret mod polio (børnelammelse), stivkrampe (tetanus) og smitsom leverbetændelse (hepatitis A), hvis der er risiko for at komme i direkte berøring med spildevand eller spildevandsslam.

Weils syge

Sygdommen optræder sjældent – men personer der er i berøring med spildevand, har risiko for at få Weils syge – Leptospirose – og bør være opmærksomme herpå. Inkubationstiden er 3-17 dage (=varighed fra smitte til sygdommens begyndelse). Sygdommen begynder pludseligt med kulderystelser, høj feber, medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og muskelsmerter. Efter nogle dages forløb kan der yderligere udvikle sig gulsot og svigtende urinproduktion. Tidlig iværksat behandling (før 3. sygdomsdag) er af afgørende betydning for hurtig og sikker helbredelse. Behandling på mistanke kan være nødvendig. Derfor – hvis du har nogle af ovenstående symptomer – bør du kontakte din læge for at få afklaret, om der er tale om Weils syge eller ej.

Indtagelse af føde og væske

Det er ikke tilladt at indtage føde eller væske i produktionen. Drikkevand må kun tages i mandskabsbygning eller skurvogne indrettet til dette.

Arbejdstøj og personlige værnemidler:

Hvis du er i kontakt med spildevand eller spildevandsslam, skal du benytte handsker, briller m.m. og specielt arbejdstøj/overtrækstøj, som du skal tage af, før du forlader området. Snak med driftslederen for nærmere oplysninger herom. Renseanlæggenes bade- og omklædningsfaciliteter kan som udgangspunkt ikke benyttes af eksterne håndværkere m.fl., men skal selv medbringes i form af skurvogn el.



Fortsættes næste side >>

Retningslinjer for medarbejdere og eksterne håndværkere m.fl., der udfører arbejde på renseanlæg

► Inden arbejdet – fortsat fra forrige side

Eksplisionsfare

I visse områder på renseanlæggene er der eksplosionsfare (EX område). Disse områder er klassificeret i forskellige zoner. Du vil derfor støde på følgende skilte ved indgangen til alle EX-områder. Skiltene omfatter "Eksplisionsfare", "Rygning og åben ild forbudt" samt "påbud om gasdetektor". Der må ikke arbejdes i EX-områder uden forudgående instruktion.

Opstregning af gulve og gule kæder

De eksplosionsfarlige områder er desuden markeret med gule kæder eller anden gul markering for at indikere overgangen til EX-områder.

Brug af værktøj

Der er indkøbt specielt værktøj til brug i EX-områderne. Værktøjet er placeret i værkstedet.

Alenearbejde

Skal du arbejde alene ved en arbejdsproces, der kan medføre en særlig fare for dig, skal din arbejdsgiver sørge for at tilrettelægge arbejdet således, at faren bliver imødegået. Kan dette ikke lade sig gøre, må du ikke arbejde alene på arbejdsopgaven.

Orienteringsplaner

På Orienteringsplanen er det angivet, hvilke områder der er EX-områder herunder placering af brandslukningsmateriel m.m. Orienteringsplanen er placeret ved indgangen til renseanlæggets kontor.



► Under arbejdet

Generelle retningslinjer

- Arbejde i områder, hvor der kan være risiko for eksplosion – EX-områder – kræver særlig instruktion. Se sikkerhedsreglen "Arbejde i EX-område: Generelle regler".
- Du skal benytte antistatisk sikkerhedsfodtøj i de zoneklassificerede områder.
- Du skal bære en bærbar gasdetektor i de zoneklassificerede områder.
- Rygning og brug af åben ild er forbudt i de zoneklassificerede områder. Der er generelt rygeforbud på renseanlæggene bortset fra de af driftslederen anviste steder.
- Renseanlæggenes sikkerhedsskiltning (fx "høreværn påbudt") skal følges af både renseanlæggenes egne medarbejdere og eksterne håndværkere.
- Ved strømsvigt: Ved strømsvigt på renseanlægget, skal du gå til samlingsplads.

I tilfælde af ulykker/katastrofesituationer

- Følg renseanlæggets beredskabsplan, der er placeret på driftslederkontoret. Såvel medarbejdere som eksterne håndværkere skal være bekendt med beredskabsplanen.
- Hvis alarmeringslys igangsættes (hvidt blinkende lys + klokke) samles alle medarbejdere og eksterne håndværkere m.fl. på samlingsplads.

Fortsættes næste side >>

Retningslinjer for medarbejdere og eksterne håndværkere m.fl., der udfører arbejde på renseanlæg

► Efter arbejdet

Personlig hygiejne

Vask hænder hyppigt – specielt inden du spiser og ryger, og inden du forlader renseanlægget og pumpestationerne. Hvis du får maveproblemer kan generne reduceres ved at spise syrnede mælkeprodukter som fx Cultura eller A-38.

Åbningstid

Renseanlæggene er åbne i personalets normale arbejdstid:

Mandag - torsdag: 7.00 - 15.30

Fredag: 7.00 - 12.00

Yderlige informationer

For yderligere informationer henvises til gældende lovgivning, driftslederen samt personalets sikkerhedsregler, der forefindes elektronisk på VandIntra.

